

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 函

機關地址：70163台南市裕農路991號
聯絡方式：承辦人 林開湖
電話 07-6264119#3213
電子信箱 kai@freeway.gov.tw

受文者：a-boom@yahoo.com.tw

發文日期：中華民國96年8月28日
發文字號：南岡字第0960007574號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

主旨：有關台端反映「高雄九如路交流道到中山路交流道路面坑洞多」乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復台端96.8.17電子郵件。
- 二、經查該路段北上第3車道確因受近日連續豪雨影響，出現多處坑洞，本處轄管養護工務段均隨時派員巡查，有坑洞立即填補。該路段整修工程已公告招標中，俟發包後即可辦理改善，屆時將可徹底修復。

正本：a-boom@yahoo.com.tw
副本：本處工務課、岡山工務段

處長程經華